

Edité le : 08/07/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE DE AGEL

HOTEL DE VILLE
1 PLACE DE LA MAIRIE
34210 AGEL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Identification dossier :	LSE21-102827	Analyse demandée par :	ARS DT DE L'HERAULT
Identification échantillon :	LSE2107-41312-1		
Nature:	Eau de baignade naturelle		
Point de Surveillance :	CESSE-LE BOULIDOU	Code PSV :	EB00003483
Localisation exacte :	cours d'eau		
Dept et commune :	34 AGEL		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 43,3428898800	Y : 2,8684063100	
Type d'eau :	EB - EAU DE BAIGNADE		
Type de visite :	AU_BAI	Type Analyse :	BED
Nom de l'exploitant :	MAIRIE DE AGEL HÔTEL DE VILLE 34210 AGEL	Motif du prélèvement :	CS
Nom de l'installation :	CESSE-LE BOULIDOU	Type :	RIV
Prélèvement :	Prélevé le 06/07/2021 à 14h30	Réception au laboratoire le 06/07/2021 à 16h05	Code : 003036
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / MARTIN Jérémy José		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs		
	Flaconnage non CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 06/07/2021 à 16h17

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Nébulosité	11BED	SOLEIL	-	Observation visuelle			
Déchets dans l'eau	11BED	PRESENCE	-	Description			
Présence d'animaux	11BED	ABSENCE	-	Description			

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Isisations sur l'eau (huiles minérales)	11BED	ABSENCE	-	Observation visuelle		absence	
Coloration de l'eau	11BED	CONFORME	-	Observation visuelle		conforme	
Déchets sur la plage	11BED	NON	-	Observation visuelle			
Fréquentation lors du prélèvement	11BED	FAIBLE	-	Observation visuelle			
Affichage sur site	11BED	PRESENCE	-	Observation visuelle			
Affichage des profils baignades	11BED	PRESENCE	-	Observation visuelle			
Bloom algal	11BED	0 Absence	-	Observation visuelle			
Mesures sur le terrain							
Température de l'eau	11BED	18.3	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3		#
Température de l'air extérieur	11BED	25.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne		
Analyses microbiologiques							
Escherichia coli (eau de baignade) (**)	11BED	<15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 9308-3	1800	#
Entérocoques intestinaux (eau de baignade) (**)	11BED	15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 7899-1	660	#

11BED ANALYSE (BED) BAIGNADE EN EAU DOUCE (ARS11-2020)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Jean-christophe D'OLIVEIRA
Directeur Qualité

